

Утверждаю:

Директор ГПОУ



Любимский аграрно-политехнический колледж

А.В. Дмитриев

«06» февраля 2018г.

Расценки на работы пункта технического обслуживания

| № | Наименование работ , услуг | ВАЗ 05 -07 | | ВАЗ 08 -15 | | | УАЗ, ГАЗ | | Иномарки |
|-----|------------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|-------------|-------|----------|
| | | карб | Инж. | Карб. | Инж. 8 кл. | Инж. 16 кл. | 8 кл | 16 кл | |
| 1 | Двигатель | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт двигателя | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | От 24000 |
| 1.2 | Ремонт ГБЦ . со снятием | 3600 | 4800 | 3600 | 4800 | 6000 | 4800 | 6000 | От 6000 |
| 1.3 | Замена масла: | | | | | | | | |
| | Со снятием защиты | | | | | | 540 | | |
| | Без снятия защиты | | | | | | 400 | | |
| 1.4 | Замена прокладки кл. крышки | | | | | | 200 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|---------|---------|------|-------|-------|---------|
| 1.5 | Регулировка клапанов | 700 | 840 | 700+III | 700+III | | 700 | 700 | |
| 1.6 | Замена распредвала | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | | 1800 | От 1800 |
| 1.7 | Замена колпачков | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | ----- | ----- | От 1800 |
| 1.8 | Замена головки блока | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 2400 | 5400 | От 3600 |
| 1.9 | Замена цепи ГРМ | 2000 | 2000 | | | | | 4200 | |
| 1.10 | Замена ремня ГРМ | | | 840 | 840 | 2200 | | | от 2400 |
| 1.11 | Замена сальника распредвала | | | 1200 | 1200 | 2400 | | | |
| 1.12 | Замена сальника коленвала передний | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 2400 | 700 | 700 | От 2400 |
| 1.13 | Замена прокладки поддона картера | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | От 600 |
| 1.14 | Замена масляного насоса | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | От 1800 |
| 1.15 | Замена подушки двигателя | | | | | 360 | | | |
| 1.16 | Снятие и установка двигателя | | | | | 3600 | | | |
| 1.17 | Замена бензобака | 700 | 700 | 700 | | | 600 | | |
| 1.18 | Замена бензонасоса | 360 | 600 | 360 | | 700 | 360 | | |
| 1.19 | Замена фильтра тонкой очистки топлива | | | | | 240 | | | От 240 |
| 1.20 | Замена трамблера | 360 | | 360 | | | 360 | | |
| 1.21 | Ремонт трамблера | 420 | | 420 | | | 420 | | |
| 1.22 | Замена радиатора | | | | | 700 | | | От 1200 |
| 1.23 | Замена антифриза | | | | | 480 | | | 600 |
| 1.24 | Замена термостата | | | | | 360 | | 600 | От 700 |
| 1.25 | Замена водяного насоса | | 720 | | 1200 | 2400 | | 720 | От 1200 |
| 1.26 | Замена вентилятора | | | | 360 | | | 600 | |
| 1.27 | Замена ремня генератора | | | | 360 | | | | От 480 |
| 1.28 | Замена патрубков охлаждения (1 шт) | | | | | 480 | | | |
| 1.29 | Замена радиатора отопителя | 960 | 1100 | | | 1700 | | | От 2400 |
| 1.30 | Замена радиатора отопителя (лада калина) | | | | | 6000 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|------|--|--|--|------|------|---------|
| 2 | Трансмиссия | | | | | 2400 | 3000 | От 2400 |
| 2.1 | Снятие и установка КПП Замена масла в КПП | | | | | 360 | | 360 |
| 2.2 | Ремонт КПП | | | | | 1800 | | |
| 2.3 | Замена сцепления | | | | | 2400 | | От 2400 |
| 2.4 | Замена маховика | | | | | 2400 | | |
| 2.5 | Замена вилки сцепления | | | | | 2400 | | |
| 2.6 | Замена сальника первичного вала КПП | | | | | 2900 | | |
| 2.7 | Замена сальника привода ШРУСа 1шт. | | | | | 960 | 1200 | От 960 |
| 2.8 | Замена привода спидометра | | | | | 480 | | |
| 2.9 | Замена датчика заднего хода | | | | | 360 | | |
| 2.10 | Замена троса сцепления | | | | | 480 | | от 480 |
| 2.11 | Замена главного цилиндра сцепления | | | | | 600 | | От 600 |
| 2.12 | Замена рабочего цилиндра сцепления с прокачкой | | | | | | 600 | От 600 |
| 2.14 | Снятие и установка карданного вала | 600 | | | | | 600 | |
| 2.15 | Замена крестовины 1шт. | 700 | | | | | 700 | |
| 2.16 | Замена подвесного подшипника | 1200 | | | | | 1200 | |
| 2.17 | Замена эластичной муфты кардана | 840 | | | | | | |
| 2.18 | Снятие и установка заднего моста | 3000 | | | | | 4200 | |
| 2.19 | Замена полуоси 1шт. | 840 | | | | | | |
| 2.20 | Замена редуктора заднего моста | 1800 | | | | | 1800 | |
| 2.21 | Замена ШРУСа внешнего | | | | | 540 | | От 600 |
| 2.22 | Замена ШРУСа внутреннего | | | | | 700 | | От 700 |
| 2.23 | Замена пыльника ШРУСа внешнего | | | | | 540 | | От 600 |
| 2.24 | Замена пыльника ШРУСа внутреннего | | | | | 700 | | От 700 |
| 2.25 | Замена сальника хвостовика | | | | | 360 | | |
| 2.26 | Замена масла ведущий мост | | | | | 240 | | |
| 2.27 | Замена масла раздаточная коробка. | | | | | 240 | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|-----|-----|------|-----|--------|---------|
| 3 | Подвеска | | | | | | | |
| 3.1 | Замена амортизатора 1 шт. | 480 | | | | | | От 480 |
| 3.2 | Замена пружины задней 1 шт. | 480 | | | | | | 500 |
| 3.3 | Замена реактивной тяги 1 шт. | 360 | | | | | | |
| 3.4 | Замена пружины передней 1 шт. | | | | 840 | | | От 840 |
| 3.5 | Замена подшипника ступицы передней | 600 | | | 840 | | | От 840 |
| 3.6 | Замена передней стойки | | | | 960 | | | От 960 |
| 3.7 | Замена верхнего рычага в сборе 1 шт. | 480 | | | | | | |
| 3.8 | Замена нижнего рычага в сборе 1 шт. | 840 | 600 | | | | | От 700 |
| 3.9 | Замена сайлентблоков передних комплект | 1680 | | | | | | |
| 3.10 | Замена подшипника ступицы задней 1 шт. | 840 | | | 700 | | | От 700 |
| 3.11 | Замена шаровой опоры 1 шт. | | | 420 | | | От 600 | От 480 |
| 3.12 | Замена верхней опоры стойки 1 шт. | | | | 960 | | | От 960 |
| 3.13 | Замена кронштейна растяжки (краб) 1 шт. | | | | 240 | | | |
| 3.14 | Замена рулевой трапеции в сборе | 1440 | | | | | | |
| 3.15 | Замена рулевой рейки | | | | 1200 | | | От 1800 |
| 3.16 | Замена рулевой тяги | | | | 700 | | | От 700 |
| 3.17 | Замена рулевого наконечника 1 шт. | | | | 420 | 480 | 480 | От 420 |
| 3.18 | Замена маятникового рычага | 600 | 600 | | | | От 600 | 600 |
| 3.19 | Замена болтов сход – развал (1 сторона) | | | | 240 | | | |
| 3.20 | Замена рулевого редуктора | 1200 | | | | | | |
| 3.21 | Замена втулок (ромашка) сторона | | | | 240 | | | |
| 3.22 | Замена балки передней | 4200 | | | | | 4800 | |
| 3.23 | Замена балки задней | | | | 2400 | | | |
| 3.24 | Замена стоек стабилизатора 1 шт. | | | | 180 | | | 180 |

| | | | | | |
|------|---|-----|------|------|--------|
| 3.25 | Замена резинок стабилизатора комплект | 600 | 300 | | 600 |
| 3.26 | Диагностика ходовой части | | 240 | | |
| 3.30 | Разработка болтов сход -развала | | 180 | | |
| 3.31 | Замена задней стойки | | 600 | | От 700 |
| 3.32 | Замена с/блоков задней балки к-т | | 1200 | | 1680 |
| | Регулировка сход – развала: | | | | |
| | Диагностика сход - развала | | 360 | | |
| | Регулировка схождения | | 600 | | |
| | Регулировка развала и схождения (1 ось) | | 840 | | |
| | Регулировка развала и схождения (2 оси) | | 1080 | | |
| | Развал (внедорожник) | | 960 | | |
| 3.33 | Замена шкворней | | | 5400 | |
| 3.34 | Замена втулок шкворней | | | 600 | |
| 3.35 | Замена шаровой опоры со снятием рычага | | | | от 780 |
| 3.36 | Замена саленблоков нижнего рычага со снятие | | | | От 840 |
| 3.37 | | | | | |
| 3.38 | | | | | |
| 3.39 | | | | | |
| 3.40 | | | | | |
| 3.41 | | | | | |
| 3.42 | | | | | |
| 3.43 | | | | | |
| 3.44 | | | | | |

| | | | | |
|------|--|--------|-----|--------|
| 4 | Тормозная система | | | |
| 4.1 | Диагностика задних тормозов со снятием барабанов | 600 | | От 600 |
| 4.2 | Замена тормозных колодок передних к-т | 480 | | От 600 |
| 4.3 | Замена тормозных дисков передних к-т | 700 | | От 700 |
| 4.4 | Замена переднего суппорта в сборе 1шт | 420 | | От 480 |
| 4.5 | Замена переднего торм. цилиндра 1 шт. | 360 | | От 480 |
| 4.6 | Замена тормозного шланга 1 шт. | 360 | | |
| 4.7 | Замена тормозной трубки передней 1шт. | 360 | | |
| 4.8 | Замена главного тормозного цилиндра | 600 | | От 600 |
| 4.9 | Замена вакуумного усилителя | 600 | | От 600 |
| 4.11 | Замена колодок задних комплект | 700 | 960 | От 700 |
| 4.12 | Замена торм. цилиндра заднего 1шт. | 600 | | От 600 |
| 4.13 | Замена троса ручного тормоза | 840 | | От 840 |
| 4.14 | Замена тормозной трубки задней 1шт. | 360 | | От 360 |
| 4.15 | Замена магистральной торм. трубки 1шт. | 700 | 700 | От 700 |
| 4.16 | Прокачка тормозов | 240 | | |
| 4.17 | Регулировка ручного тормоза | 240 | | От 240 |
| 4.18 | Замена направляющих суппорта | От 960 | | |
| 4.19 | | | | |
| 4.20 | | | | |
| 4.21 | | | | |
| 4.22 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|----------|--|--|--------|
| 5 | Электрооборудование | | | | | | | |
| 5.8 | Ремонт генератора | | | | 600 | | | 600 |
| 5.9 | Ремонт генератора малый | | | | 300 | | | 240 |
| 5.10 | Замена фары | | | | 480 | | | От 480 |
| 5.11 | Замена заднего фонаря | 300 | | | | | | |
| 5.12 | Замена ламп | 60 | | | | | | 120 |
| 5.13 | Замена электро стекло подъемника | | | | 420 | | | |
| 5.16 | Замена электро двигателя дворников | 480 | | 600 | | | | От 600 |
| 5.17 | Замена электро вентилятора | | | | 600 | | | От 600 |
| 5.18 | Замена электродвигателя отопителя | 700 | | | 960-1080 | | | От 840 |
| 5.19 | Замена датчиков 1 шт. | | | | от 200 | | | От 240 |
| 5.20 | Замена лямбды зонда | | | | 360 | | | От 360 |
| 5.21 | Замена монтажного блока | | | | 600 | | | От 600 |
| 5.22 | Замена замка зажигания | | | | 600 | | | |
| 5.23 | Замена катушки зажигания (модуль) | 240 | 240 | | 300 | | | От 360 |
| 5.24 | Диагностика электронных систем автомобиля | | | | 700 | | | |
| 5.25 | Снятие установка генератора | | | | 480 | | | От 600 |
| 5.26 | Снятие установка стартера | | | | 480 | | | От 600 |
| 5.27 | Ремонт стартера | | | | 600 | | | От 600 |
| 5.28 | Мелкий ремонт электропроводки | | | | 360 | | | |
| 5.29 | | | | | | | | |
| 5.30 | | | | | | | | |
| 5.31 | | | | | | | | |
| 5.32 | | | | | | | | |
| 5.33 | | | | | | | | |
| 5.34 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-----|--|--|--------|--|--|---------|
| 6 | Выхлопная система | | | | | | | |
| 6.1 | Замена прокладки приемной трубы | 360 | | | 600 | | | От 600 |
| 6.2 | Замена прокладки коллектора | | | | 1200 | | | От 1200 |
| 6.3 | Замена приемной трубы | | | | 600 | | | От 600 |
| 6.4 | Замена резонатора | | | | 600 | | | От 600 |
| 6.5 | Замена глушителя | | | | 480 | | | От 360 |
| 6.6 | Ремонт глушителя сваркой | | | | От 360 | | | |
| 6.7 | Замена гофры | | | | От 840 | | | |
| 6.8 | Замена резинок глушителя комплект | | | | 360 | | | |
| 6.9 | | | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | | | |
| 6.11 | | | | | | | | |
| 6.12 | | | | | | | | |
| 6.13 | | | | | | | | |
| 6.14 | | | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | | | |
| 6.16 | | | | | | | | |
| 6.17 | | | | | | | | |
| 6.18 | | | | | | | | |
| 6.19 | | | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | | | |
| 6.21 | | | | | | | | |
| 6.22 | | | | | | | | |
| 6.23 | | | | | | | | |

